



**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS

PARECER TÉCNICO DE VISTORIA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
IMÓVEL URBANO

END: RODOVIA PA 252, Nº 00. BAIRRO: SEVERINO DE OLIVEIRA

LOCADOR: RAIMUNDA MELO DA COSTA

CPF: 702.953.872-20

**DESTINAÇÃO: PARTE DO IMÓVEL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL**



PLANEJAMENTO E CONVÊNIO

1. OBJETIVO

O parecer técnico de vistoria visa determinar o estado de conservação do imóvel para apontar as responsabilidades e garantias legais quanto à existência de patologias construtivas.

2. RELAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL:

IMPLANTAÇÃO: Imóvel urbano situado na Rodovia PA 252, nº 00. Bairro: Severino de Oliveira.

ESTRUTURA: Prédio de dois pavimentos com fundações superficiais do tipo sapata isolada, pilares nas extremidades do imóvel e vigas para cintamento superior.

ALVENARIA: em blocos cerâmicos rebocados nas duas faces.

Manchas ocasionadas por infiltrações. Reparo na parede de uns dos banheiros com encanação exposta. Possui trinca na verga de uma das janelas do corredor que dá acesso ao segundo pavimento, precisando urgentemente de reparo.

ESQUADRIAS: Portas em madeira de lei com pintura em verniz tipo abrir de uma folha, e tipo correr de duas folhas. Porta em alumínio e vidro tipo abrir de uma folha, portão metálico tipo correr de uma folha, Maxim ar em vidro cancelado 4 mm (incolor), janelas de vidro e de madeira tipo correr de uma folha e duas folhas.

PISOS E REVESTIMENTOS: Piso de todos os ambientes internos em cerâmica padrão popular. Piso externo em concreto. As paredes dos banheiros revestidas completamente com cerâmica padrão popular e juntas alinhadas e afastadas a 3 mm, parede de algumas quartos revestidos com cerâmica padrão popular até $\frac{3}{4}$ da altura do forro e parede da cozinha revestidas completamente cerâmica padrão popular e juntas alinhadas e afastadas a 3 mm.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Em conformidade com o uso da edificação, necessitando apenas de alguns reparos.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: Instalações hidráulicas em conformidade com o uso da edificação, precisando apenas de algumas trocas de pias de banheiro. Possui poço próprio. Instalação de esgoto com ligação a fossa séptica.



PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS

COBERTURA: Estrutura de telhado em madeira de lei e telhas de barro tipo Plan. Possui infiltrações.

FORRO: O forro do prédio é em madeira de lei e PVC.

PINTURA: pintura PVA interna e externa. Necessita de nova repaginação em alguns cômodos, e nova repaginação em toda pintura externa.



3. ANEXOS

Os seguintes fotos em anexos expõem a atual situação do imóvel.






PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS






PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS





**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos




PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS





**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos


PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS





**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

PLANEJAMENTO E CONVÊNIO





**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos


PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS







PREFEITURA DE
MÃE DO RIO
Construindo a Mãe do Rio de Todos

PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS





PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS




PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS





**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos


PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS





**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS





PLANEJAMENTO E CONVÊNIO

Conclusão: Conclui-se que a parte do imóvel onde abrigará o Secretaria Municipal de Assistência Social, encontra-se em condições aceitáveis de uso, necessitando apenas de alguns reparos, para que o prédio fique em totais condições de uso durante o ano que se inicia tudo conforme relatório fotográfico acima.

Declaramos que o imóvel descrito em conformidade com LAUDO acima e fotos em anexadas, atende as condições abaixo:

- I. Não está localizado em área de risco;
- II. Não está localizada em Áreas de Proteção Ambiental, várzeas ou áreas de preservação permanente (APP);
- III. Apresenta condições máximas de segurança, habitabilidade e higiene;
- IV. Está localizado em loteamento regular ou regularizado e liberado para construção;
- V. A atividade desenvolvida no local está de acordo com a lei de uso e ocupação do solo vigente;
- VI. Não se trata de ÁREA PÚBLICA;

Mãe do Rio (PA), 03 de janeiro de 2023.

PAULO KELVI COSTA RAMOS
Engenheira Civil
CREA-PA 151844548-9



PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS

Conclusão: Conclui-se que a parte do imóvel onde abrigará o Secretaria Municipal de Assistência Social, encontra-se em condições aceitáveis de uso, necessitando apenas de alguns reparos, para que o prédio fique em totais condições de uso durante o ano que se inicia tudo conforme relatório fotográfico acima.

Declaramos que o imóvel descrito em conformidade com LAUDO acima e fotos em anexadas, atende as condições abaixo:

- I. Não está localizado em área de risco;
- II. Não está localizada em Áreas de Proteção Ambiental, várzeas ou áreas de preservação permanente (APP);
- III. Apresenta condições máximas de segurança, habitabilidade e higiene;
- IV. Está localizado em loteamento regular ou regularizado e liberado para construção;
- V. A atividade desenvolvida no local está de acordo com a lei de uso e ocupação do solo vigente;
- VI. Não se trata de ÁREA PÚBLICA;

Mãe do Rio (PA), 03 de janeiro de 2023.

Paulo Kelvi Costa Ramos
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-PA N° A266136-5

PAULO KELVI COSTA RAMOS
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-PA A266136-5



**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS

**PARECER TÉCNICO DE VISTORIA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
IMÓVEL URBANO**

END: RODOVIA PA 252, Nº 00. BAIRRO: SEVERINO DE OLIVEIRA

LOCADOR: RAIMUNDA MELO DA COSTA

CPF: 702.953.872-20

**DESTINAÇÃO: PARTE DO IMÓVEL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.**



PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS

1. OBJETIVO

O parecer técnico de vistoria visa determinar o estado de conservação do imóvel para apontar as responsabilidades e garantias legais quanto à existência de patologias construtivas.

2. RELAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL:

IMPLANTAÇÃO: Imóvel urbano situado na Rodovia PA 252, nº 00. Bairro: Severino de Oliveira.

ESTRUTURA: Prédio de dois pavimentos com fundações superficiais do tipo sapata isolada, pilares nas extremidades do imóvel e vigas para cintamento superior.

ALVENARIA: em blocos cerâmicos rebocados nas duas faces.
Manchas ocasionadas por infiltrações. Reparo na parede de uns dos banheiros com encanação exposta. Possui trinca na verga de uma das janelas do corredor que dá acesso ao segundo pavimento, precisando urgentemente de reparo.

ESQUADRIAS: Portas em madeira de lei com pintura em verniz tipo abrir de uma folha, e tipo correr de duas folhas. Porta em alumínio e vidro tipo abrir de uma folha, portão metálico tipo correr de uma folha, Maxim ar em vidro canelado 4 mm (incolor), janelas de vidro e de madeira tipo correr de uma folha e duas folhas.

PISOS E REVESTIMENTOS: Piso de todos os ambientes internos em cerâmica padrão popular. Piso externo em concreto. As paredes dos banheiros revestidas completamente com cerâmica padrão popular e juntas alinhadas e afastadas a 3 mm, parede de algumas quartos revestidos com cerâmica padrão popular até $\frac{3}{4}$ da altura do forro e parede da cozinha revestidas completamente cerâmica padrão popular e juntas alinhadas e afastadas a 3 mm.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Em conformidade com o uso da edificação, necessitando apenas de alguns reparos.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: Instalações hidráulicas em conformidade com o uso da edificação, precisando apenas de algumas trocas de pias de banheiro. Possui poço próprio. Instalação de esgoto com ligação a fossa séptica.



PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS

COBERTURA: Estrutura de telhado em madeira de lei e telhas de barro tipo Plan. Possui infiltrações.

FORRO: O forro do prédio é em madeira de lei e PVC.

PINTURA: pintura PVA interna e externa. Necessita de nova repaginação em alguns cômodos, e nova repaginação em toda pintura externa.

3. ANEXOS

Os seguintes fotos em anexos expõem a atual situação do imóvel.





PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS







PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS





PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS






PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS






**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS






PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS






PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS





PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS






PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS





PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS





PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS





PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS





**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos


PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS



COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 – BAIRRO: SANTO ANTONIO – MÃE DO RIO/PARÁ.
CEP 68675-000 - CNPJ: 05.363.023/0001-84 - SITE: www.maedorio.gov.br





PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS





PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS






PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS





**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS





PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS

Conclusão: Conclui-se que a parte do imóvel que abrigará a Secretaria Municipal de Educação, encontra-se em condições aceitáveis de uso, necessitando apenas de alguns reparos, para que o prédio fique em totais condições de uso durante o ano que se inicia tudo conforme relatório fotográfico acima.

Declaramos que o imóvel descrito em conformidade com LAUDO acima e fotos em anexadas, atende as condições abaixo:

- I. Não está localizado em área de risco;
- II. Não está localizada em Áreas de Proteção Ambiental, várzeas ou áreas de preservação permanente (APP);
- III. Apresenta condições máximas de segurança, habitabilidade e higiene;
- IV. Está localizado em loteamento regular ou regularizado e liberado para construção;
- V. A atividade desenvolvida no local está de acordo com a lei de uso e ocupação do solo vigente;
- VI. Não se trata de ÁREA PÚBLICA;

Mãe do Rio (PA), 03 de janeiro de 2023.

Paulo Kelvi Costa Ramos
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-PA N° A266136-5

PAULO KELVI COSTA RAMOS
ARQUITETO URBANISTA
CAU-PA A266136-5



**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**

**PARECER TÉCNICO DE VISTORIA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
IMÓVEL URBANO**

END: RODOVIA PA – 252, Nº.

LOCADOR: AVELINO PAIVA DA COSTA

CPF: 015.862.032 – 15

DESTINAÇÃO: IMÓVEL SERVIRÁ COMO O (COMPLEXO ADMINISTRATIVO II)

**MÃE DO RIO – PA
2023**

**COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 – BAIRRO: SANTO ANTONIO – MÃE DO RIO/PARÁ
CEP 68675-000 CNPJ: 05.363.023/0001-84
SITE: www.maedorio.gov.br**



**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**

1. OBJETIVO

O parecer técnico de vistoria visa determinar o estado de conservação do imóvel para apontar as responsabilidades e garantias legais quanto à existência de patologias construtivas.

2. RELAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL:

IMPLANTAÇÃO: Imóvel urbano situado a Rua Antônio Saraiva Rabelo, nº 247 Bairro: São Sebastião.

ESTRUTURA: fundações superficiais do tipo sapata isolada, com pilares nas extremidades do imóvel e vigas para cintamento superior.

Partes da laje danificadas devido à tubulação hidrossanitária. Manchas no acabamento da laje, ocasionado por infiltração.

ALVENARIA: Em blocos cerâmicos rebocados nas duas faces. Manchas ocasionadas por infiltração.

ESQUADRIAS: Portão metálico de enrolar. Portas em madeira de lei com pintura em verniz tipo abrir de uma folha, porta de alumínio e vidro tipo abrir uma folha. Janelas em madeira de lei tipo correr de duas folhas, janelas de alumínio e vidro tipo correr de duas folhas, maxim – ar.

PISOS E REVESTIMENTOS: Piso de todos os ambientes internos em cerâmica popular. A parede dos banheiros revestidas até o forro com cerâmica padrão popular e juntas alinhadas e afastadas a 3 mm, e de um banheiro revestida até 1,50m. Parede dos quartos revestidas até 1,50m com cerâmica padrão popular. Piso externo em cimento queimado, com trincas e fissuras (envelhecido).

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Em conformidade com o uso da edificação.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: Instalações hidráulicas em conformidade com o uso da edificação possui poço próprio. Instalação de esgoto com ligação a fossa séptica. Necessitando de reparo em alguns pontos expostos.

**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**

COBERTURA: Estrutura de telhado em madeira de lei e telhas de barro tipo Plan.

FORRO: O forro do prédio é em madeira de lei e laje

PINTURA: pintura PVA interna e externa. Algumas partes precisando de uma nova repaginação.

3. ANEXOS


Os seguintes fotos em anexos expõem a atual situação do imóvel.





**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**



COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 – BAIRRO: SANTO ANTONIO – MÃE DO RIO/PARÁ
CEP 68675-000 CNPJ: 05.363.023/0001-84
SITE: www.maedorio.gov.br

**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**



COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 – BAIRRO: SANTO ANTONIO – MÃE DO RIO/PARÁ
CEP 68675-000 CNPJ: 05.363.023/0001-84
SITE: www.maedorio.gov.br



**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**



COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 – BAIRRO: SANTO ANTONIO – MÃE DO RIO/PARÁ
CEP 68675-000 CNPJ: 05.363.023/0001-84
SITE: www.maedorio.gov.br



**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**




**COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 – BAIRRO: SANTO ANTONIO – MÃE DO RIO/PARÁ
CEP 68675-000 CNPJ: 05.363.023/0001-84
SITE: www.maedorio.gov.br**



**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**



COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 – BAIRRO: SANTO ANTONIO – MÃE DO RIO/PARÁ
CEP 68675-000 CNPJ: 05.363.023/0001-84
SITE: www.maedorio.gov.br



**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**



COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 – BAIRRO: SANTO ANTONIO – MÃE DO RIO/PARÁ
CEP 68675-000 CNPJ: 05.363.023/0001-84
SITE: www.maedorio.gov.br





**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**




**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**





**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**



COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 – BAIRRO: SANTO ANTONIO – MÃE DO RIO/PARÁ
CEP 68675-000 CNPJ: 05.363.023/0001-84
SITE: www.maedorio.gov.br



**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**



COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 – BAIRRO: SANTO ANTONIO – MÃE DO RIO/PARÁ
CEP 68675-000 CNPJ: 05.363.023/0001-84
SITE: www.maedorio.gov.br



**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**





COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 – BAIRRO: SANTO ANTONIO – MÃE DO RIO/PARÁ
CEP 68675-000 CNPJ: 05.363.023/0001-84
SITE: www.maedorio.gov.br



**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**



COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 – BAIRRO: SANTO ANTONIO – MÃE DO RIO/PARÁ
CEP 68675-000 CNPJ: 05.363.023/0001-84
SITE: www.maedorio.gov.br



**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**





**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**



COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 – BAIRRO: SANTO ANTONIO – MÃE DO RIO/PARÁ
CEP 68675-000 CNPJ: 05.363.023/0001-84
SITE: www.maedorio.gov.br


**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**





**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**



COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 – BAIRRO: SANTO ANTONIO – MÃE DO RIO/PARÁ
CEP 68675-000 CNPJ: 05.363.023/0001-84
SITE: www.maedorio.gov.br


**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**





**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**




COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 – BAIRRO: SANTO ANTONIO – MÃE DO RIO/PARÁ
CEP 68675-000 CNPJ: 05.363.023/0001-84
SITE: www.maedorio.gov.br



**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**



COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 – BAIRRO: SANTO ANTONIO – MÃE DO RIO/PARÁ
CEP 68675-000 CNPJ: 05.363.023/0001-84
SITE: www.maedorio.gov.br



**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**



COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 – BAIRRO: SANTO ANTONIO – MÃE DO RIO/PARÁ
CEP 68675-000 CNPJ: 05.363.023/0001-84
SITE: www.maedorio.gov.br




**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**



COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 – BAIRRO: SANTO ANTONIO – MÃE DO RIO/PARÁ
CEP 68675-000 CNPJ: 05.363.023/0001-84
SITE: www.maedorio.gov.br

**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**





**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**




COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 – BAIRRO: SANTO ANTONIO – MÃE DO RIO/PARÁ
CEP 68675-000 CNPJ: 05.363.023/0001-84
SITE: www.maedorio.gov.br



**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**



COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 – BAIRRO: SANTO ANTONIO – MÃE DO RIO/PARÁ
CEP 68675-000 CNPJ: 05.363.023/0001-84
SITE: www.maedorio.gov.br



**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**
Construindo a Mãe do Rio de Todos

**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE
GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**

Conclusão: Conclui-se que o prédio onde abriga o Complexo Administrativo II, encontra-se em condições aceitáveis de uso, necessitando apenas de alguns reparos urgentes, para que o prédio fique em totais condições de uso durante o ano que se inicia tudo conforme relatório fotográfico.

Declaramos que o imóvel descrito em conformidade com LAUDO acima e fotos em anexadas, atende as condições abaixo:

- I. Não está localizado em área de risco;
- II. Não está localizada em Áreas de Proteção Ambiental, várzeas ou áreas de preservação permanente (APP);
- III. Apresenta condições médias de segurança, habitabilidade e higiene;
- IV. Está localizado em loteamento regular ou regularizado e liberado para construção;
- V. A atividade desenvolvida no local está de acordo com a lei de uso e ocupação do solo vigente;
- VI. Não se trata de ÁREA PÚBLICA;

Mãe do Rio (PA), 03 de Janeiro de 2023

Antonio F. Santana de C. Júnior
Engenheiro Civil
CREA-PA 1518445489

ANTÔNIO FRANCISCO SANTANA DE CARVALHO JUNIOR
Engenheiro Civil
CREA-PA 151844548-9